

LE MÉTIER DE SOUDEUR

Le soudeur assemble, en les fusionnant, les tôles métalliques formant les pièces des structures des distributeurs.



FONCTIONS

Lorsqu'un ordre de fabrication est émis, le soudeur assure l'assemblage des tôles qui formeront la structure du distributeur. Il veille à ce que le résultat de son travail soit conforme aux besoins de la production. Il travaille la tôlerie fine et soigne particulièrement ses réalisations afin de préserver l'esthétisme des surfaces.



MISSIONS

- Réalise des soudures selon les procédés adéquats et les normes applicables
- Contrôle la qualité des soudures exécutées
- Effectue la maintenance préventive et corrective de premier niveau des équipements
- Fourni un travail méticuleux et soigné de façon à préserver l'esthétisme des surfaces



QUALIFICATIONS

Le soudeur doit disposer d'une certaine expérience et démontrer sa maîtrise de la soudure TIG inox et Aluminium procédé 141.

Une expérience dans le domaine de la soudure MIG sur de l'acier galvanisé constitue un plus.